

施設（建物）カルテ

施設名称	羽村駅西口土地区画整理事務所		施設番号	4	調査年度	2024年度				
	所管部	まちづくり部	所管課	区画整理課	建築年度	1992年度	築年数	32年		
	構造	鉄骨ALC造	耐震性	あり	延床面積	249.64㎡	敷地面積	550.86㎡		
	建物所有	市所有	敷地所有	市所有	減価償却率	100%	減価償却費	0千円		
	経費決算額 (R5年度)	689千円	残存簿価	0千円	使用料収入(R5)	0円	運営形態	直営	常駐人数	5人
	補助金等		補助金額		補助金名称					
	施設の概要 (設置目的等)	本施設は、羽村駅西口土地区画整理事業のための事務所である。関係権利者等の事業に関する相談などの対応と現場作業の拠点として利用している。								
	根拠例規									
	必要な施設整備と 優先度、建物不具合	【必要な施設整備】 [内容]		[優先度]		【建物不具合】 空調機の故障（2階）				
	施設機能の 現状と課題	市内唯一の区画整理現場事務所であり、事業の施工管理等を行っている。羽村駅西口土地区画整理事業施行区域内に立地しているため、周辺整備に伴い、移転が必要となる。								