

施設（建物）カルテ

施設名称	リサイクルセンター	施設番号	5	調査年度	2024年度
	所管部	産業環境部	所管課	生活環境課	
	建築年度	1995年度	築年数	29年	
	構造	鉄骨造	耐震性	あり	
	延床面積	2,314.53㎡	敷地面積	4,489.69㎡	
	建物所有	市所有	敷地所有	市所有	
	減価償却率	85%	減価償却費	69,240千円	
	経費決算額 (R5年度)	137,067千円	残存簿価	307,572千円	
			使用料収入(R5)	0千円	
	運営形態	直営	常駐人数	27	
	補助金等	あり（建物）	補助金額	828,112千円	
	補助金名称	H7 廃棄物処理施設整備費国庫補助金			
施設の概要 (設置目的等)	本施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条第1項に基づき不燃系一般廃棄物を適正に処理する施設であり、家庭系の収集不燃物・収集粗大ごみ処理の他、市民持込による粗大・ペット死体の受入を行う施設である。				
根拠例規	羽村市リサイクルセンター設置条例				
必要な施設整備と 優先度、建物不具合	【必要な施設整備】〔内容〕空調等設備改修、維持補修（屋上防水・外壁改修） 〔優先度〕B 【建物不具合】				
施設の現状と課題	処理量（搬入量）は減少傾向。 一方で、近隣自治体も同種の施設を設置しているため、広域処理が検討課題。				